

Descripción

Espigón de 50 m. de largo construido en caliza y hormigón. Los restos de infraestructuras que quedan entre el puerto y cargadero formaban parte de la antigua zona de embarque del mineral.

Localización

Se encuentran entre el cargadero y la Playa de Dícido.

Estado Actual / Observacion

Salvo el espigón, el resto de las infraestructuras están ruinosas. Se conservan los muros, por lo que se precisa su restauración y señalización para evitar mayor deterioro. Parte de la infraestructura se usa como acceso a zonas de baño y de pesca. La restauración debiera tener en cuenta estos nuevos usos.



Zona de transporte y carga de mineral mediante vagones de cadena flotante y ferrocarril de adherencia.



Restos del puerto con la actual escalera de acceso.



Puerto de Dícido en la actualidad.