

38 TALLERES Y FRAGUA DE DÍCIDO

Descripción

Edificio de planta rectangular de 234 m². de superficie, construido en mampostería y ladrillo refractario visto. Se utilizaba como taller y fragua.

Localización

Cerca de la Playa de Dícido, a 700 m. del centro de Mioño y a 300 m. del Cargadero de Dícido.

Estado Actual / Observaciones

En mal estado, con la cubierta hundida y los forjados muy deteriorados; se conservan los muros exteriores. De urgente rehabilitación para salvar la fisonomía original del edificio. Se propone su rehabilitación como equipamiento vinculado a la vía verde.



Situación de los talleres de fragua junto al antiguo puerto de Dícido.



Vista de los talleres desde el camino a Arcisero



Estado actual de la construcción, desde el paseo hacia el cargadero .