

# MUROS DE CONTENCIÓN

## (PICO DE LA CRUZ)

### Descripción

Muros de contención construídos en mampostería concertada. La altura media de 6 m. por 75 m. de longitud.

### Localización

Entre Santullán y La Pedrueza, al pie del Pico de la Cruz.

### Estado Actual / Observaciones

Se encuentran en buen estado, pero debe inspeccionarse periódicamente para garantizar su resistencia. Se plantea la construcción de barandillas sobre los mismos, y un cambio de la explotación forestal de eucalip-tos por arbolado autóctono en la falda del Pico de la Cruz.



La vía de Alén sobre los muros de contención.



Vista de los muros desde la ladera inferior.